


FROM : M FARZAD

FAX NO. :

2 Jun, 2019 9:00AM P4




جمهوری اسلامی ایران
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

شماره: ۳۳۰۰/اب
تاریخ: ۹۸/۰۳/۱۵
پیوست: ۱ دانه

از: مرکز منطقه ای نظیگان شهید فهمیده شمال غرب و غرب کشور
بند کردنگان ذیل
موضوع: همکاری در زمینه تولید چسب یا لاک آب بند کننده


دورات



– معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاه های منطقه
– روسای محترم پارک های علم و فناوری استان های منطقه
– جناب آقای دکتر یوسف زاده؛ دبیر محترم شبکه ی فناوری و نوآوری مواد
سلام علیکم؛

با احترام، با ملوات بر محمد (س) و آل محمد (س)؛ پیرو اعلام نیاز یکی از واحد های تابعه ی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شمال شرق کشور، نیاز به نوعی چسب یا لاک آب بند کننده با مشخصات پیوست می باشد. اطلاع رسانی به توانمندان این حوزه مزید امتنان خواهد بود. توانمندان عزیز در صورت نیاز می توانند با جناب آقای مهندس رستگار با شماره ی ۵-۰۵۱۲۸۹۴۴۷۷۴ تماس حاصل فرمایند.

با تشکر
دکتر محمد فرزاد
مرکز منطقه ای نظیگان شهید فهمیده (شمال غرب و غرب کشور)



مرکز منطقه ای نظیگان شهید فهمیده
(شمال غرب و غرب کشور)

آدرس: کیویز - زعفرانیه ۱۸ متری شرقی؛ پلاک ۲۲ مرکز منطقه ای نظیگان شهید فهمیده شمال غرب و غرب کشور
تلفن: ۳۳۳۷۴۱۶۷ - ۳۳۳۶۶۸۸۹ - ۴۱ فکس: ۳۳۳۶۶۸۸۹ - ۴۱

خانم دکتر دردت آذربایجان غربی - خیابان آملی در شهر سردار آماده گسترده
شماره تماس: ۹۱۲-۳۲۳۷۱۸۸

ثبت در آوباسین معاونت پژوهش و فناوری
شماره: ۹۸/۰۳/۱۵ تاریخ: ۹۸/۰۳/۱۵

سرکار خانم م.م
بسلام - لطفاً جهت اسکن نامه و تنظیم نامه اطلاع رسانی به مجاری ارتباطی
م.م.م

۱- ویژگیهای مورد نظر برای چسب آب بند کننده

- اتصال لاک یا چسب آب بند کننده برای دو فلز (آلومینیم، فولاد) مناسب باشد ولی چسبندگی زیادی بین دو سطح فلزی ایجاد نکند و قابلیت جدا شدن بعد از مونتاژ را داشته باشد. به عبارت دیگر فقط آب بندی اتصال دو سطح فلزی انجام گردد.
- دو قطعه می توانند دارای رزوه یا بدون رزوه باشند این چسب یا لاک نباید رود از خشک شدن باشد. فلش شدن رزوه ها گردد.
- قدرت چسبندگی دو قطعه با توجه به استفاده این آببندها بنا به موقعیت استفاده متغیر می باشد.
- چسب یا لاک مورد نظر باید در محدوده دمایی ۲۳- تا ۲۱+ درجه سانتیگراد توانایی عملکرد داشته باشد.
- چسب یا لاک آب بند کننده در فضای محبوس شده می بایستی خشک گردد لذا هوای آزاد برای خشک شدن موجود نیست لذا باید در چنین فضایی خشک گردد.
- براحتی پاک شده و موقع استفاده کثیف کاری نداشته باشد.
- در برابر شعله براحتی بسوزد و جرم باقیمانده زیادی تولید نکند.
- هر کمتر از ۲۴ ساعت کاملا خشک شود.
- عمر مفید چسب یا لاک به منظور آب بندی حداقل ۱۵ سال باشد.
- چسب یا لاک مورد نظر باعث ایجاد خوردگی و یا هرنوع واکنش با قطعه (فلز و یا غیر فلز) پایه نداشته باشد.
- غلظت چسب یا لاک مورد استفاده بنا به محل مورد نظر تعیین گردد و قابل تغییر باشد. (ش یاسفت بودن)